

## 別添①

## 豊富町内通学路の対策箇所一覧

## 【豊富小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
①	道道豊富浜頓別線	東4条4丁目付近	児童の横断箇所に横断歩道が設置されていない。	・横断歩道の設置	北海道	要望継続
②	道道豊富浜頓別線	東4条4丁目付近	学校等ありの警戒標識の絵が薄くなっている。	・警戒標識取換	北海道	H26対策済
③	町道東1条線	東1条	児童がよく通るが信号がない。	・通学路の変更 ・とびだし注意看板設置	豊富町	H30対策済
④	町道3丁目線	大通4丁目～東1条4丁目	交通量が多いが歩道幅が狭い。	・通学路の変更	豊富町	H26対策済
⑤	町道南豊富2号線	大通1丁目	道路が直線ではなく、路肩も狭い。	・道路改良	豊富町	対策中

## 【豊富中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
⑥	町道富士見3号線	西3条5丁目～西3条7丁目	T字路がカーブになっていて見通しが悪い。	・優先道路をわかりやすくするよう ドット線引き直し	豊富町	H30対策済
				・生徒に対する注意喚起 ・看板設置	豊富町	今後対策予定

## 【兜沼小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
⑦	道道抜海兜沼 停車場線	兜沼	横断箇所に横断歩道がなく、車の通行も多いので危険。	・横断歩道の設置	北海道	要望継続
⑧	道道抜海兜沼 停車場線	兜沼	歩道の除雪があまり行われず、雪で覆われるけない。(車道を歩くしかない。)	・歩道の除雪	北海道	適時対策