

判定区分一覧表

平成29年度橋梁点検結果一覧表

NO.	橋梁名	路線名	橋梁 (m)	有効幅員 (m)	架設年度	供用年	判定区分
1	開源一号橋	開源中央線	22.80	7.00	1976	43	Ⅱ
2	開源5号支線1号橋	開源線	13.62	6.00	1985	34	Ⅰ
3	豊田橋	豊田線	24.00	7.50	1986	33	Ⅱ
4	サロベツ4号支線1号橋	サロベツ4号支線	18.50	4.00	1977	42	Ⅱ
5	美幸橋(上り線)	庄内豊里線	24.46	3.75	1985	34	Ⅱ
6	美幸橋(下り線)	庄内豊里線	24.46	3.75	1977	42	Ⅱ
7	遮近橋	有明線	39.85	7.50	1979	40	Ⅰ
8	瑞穂橋	落合農道線	14.50	6.00	1979	40	Ⅱ
9	瑞穂南橋	落合農道線	20.50	7.50	1996	23	Ⅰ
10	東部5号支線1号橋	東部5号支線	9.80	4.00	1970	49	Ⅱ
11	開光橋	落合庄内線	44.80	7.50	1984	35	Ⅱ
12	第4号橋	東部2号支線	15.46	4.00	1988	31	Ⅱ
13	福永橋	上福永線	13.50	7.50	1988	31	Ⅱ
14	新生橋	サロベツ西9線	36.50	7.50	1985	34	Ⅰ
15	清橋	サロベツ西9線	26.70	7.50	1989	30	Ⅰ
16	白雪橋	豊幌線	20.20	6.50	1980	39	Ⅱ
17	伊藤橋	東豊富線	14.40	4.00	1971	48	Ⅲ
18	温新橋	豊富遠別線	60.60	5.50	1980	39	Ⅰ
19	翔栄橋	東部2号支線	39.70	5.00	1989	30	Ⅰ
20	平成橋	阿沙流線	14.80	7.50	1990	29	Ⅰ
21	豊竜橋	上福永線	19.30	7.50	1991	28	Ⅰ
22	国草橋	落合1線	29.20	3.50	1987	32	Ⅰ
23	小山田橋	芦川農地開発線	12.44	5.00	1989	30	Ⅱ
24	黎明橋	芦川阿沙流線	40.80	7.50	1990	29	Ⅰ
25	芦川阿沙流線沙流橋	芦川阿沙流線	29.46	5.50	1983	36	Ⅰ
26	温根別橋	南豊富西7線	38.60	6.00	1993	26	Ⅰ
	以下余白						

区分	状態
Ⅰ	健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分	H29(橋梁数)
Ⅰ	13
Ⅱ	12
Ⅲ	1
Ⅳ	0
小計	26